# Doigts d'indexage ⋅ sans bague six pans

22120.0065



## **Description produit**

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.

#### **Matières**

#### Corps

• acier de décolletage, bruni

#### **Embout**

· acier trempé

#### **Assemblage**

Des outils de montage appropriés sont disponibles.

#### Plus d'informations

#### **Notes**


Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

### **Autres produits**

- Brides de fixation, pour doigts et verrous d'indexage, en zamac
- Douilles de fixation, pour doigts et verrous d'indexage
- · Entretoise, pour doigts d'indexage

### Plan



#### Informations détaillées

Dimensions							ession <sup>1)</sup>		1	Référence		
<b>d</b> <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	I <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	max.		article		
[mm]							[N]	[°C]	[9]			
sans bouton – croquis 2, acier de decolletage												
5	M10 x 1	M5	5	22	6	6	14	250	12	22120.0065		

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée


Halder, Inc.

www.halderusa.com

#### **Accessoires**

	Dimensions d <sub>2</sub>	Ouverture de clé	Ĭ	Référence article							
	[mm]	[mm]	[g]								
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier											
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115							
outil de montage, acier											
	M10 x 1	-	9,3	22120.0955							

# **Exemple d'application**



#### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb - Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb - Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

# Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



Halder, Inc.www.halderusa.comPage 2 de 2

Publié sur: 4.2.2024