

Bôtier en fonte malleable SIMPLEX

3011.160



Description produit

Ce bôtier en fonte malléable a été spécialement conçu pour la masse merlin SIMPLEX. Il dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d'erreur de frappe.

Ce bôtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Son poids de 1 900g contribue à alourdir la tête de la masse merlin et donc à améliorer le fendage. Seules des pièces de rechange pour masse merlin SIMPLEX doivent être montées dans ce bôtier !

L'équipement ultérieur n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

- Bôtier en fonte malléable pour masse merlin SIMPLEX.
- Avec douille de protection du manche intégrée.
- Bonne résistance à la rupture.
- Pas d'écaillage.
- Amortissant les vibrations.
- Avec revêtement par poudre résistant.
- Très durable.
- Son poids de 1 900g contribue à alourdir la masse merlin et donc à améliorer le fendage.
- Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
- Seules des pièces de rechange pour masse merlin SIMPLEX doivent être montées dans ce bôtier !

Matières

Bôtier

- fonte malléable

Assemblage

Ne monter dans les bôtiers en fonte malléable 3011.160 que des embouts marteau de bûcheron SIMPLEX!

Plus d'informations

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Informations détaillées

Ø	Dimensions		[oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	Longueur x Largeur x Hauteur [in]						
2,36	3,5 x 2,48 x 6,3		67,02	4030618303114	EAB897c006	21-04-92-30	3011.160

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.